



# DAMPAK BENCANA ALAM BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Hari Rabu Tanggal 20 September 2023

---

Terdapat **12 (Dua belas)** kecamatan yang terdampak bencana alam Banjir dan Tanah Longsor yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dari siang hingga malam pada hari Rabu, 20 September 2023 di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga debit air beberapa sungai seperti Sungai Batang Ulakan, Sungai Batang Sani, Sungai Batang Mangoe, Sungai Batang Dareh, Sungai Batang Kamumuan dan Sungai Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman meluap. Dan Kondisi tanah yang labil menyebabkan longsor di beberapa titik. Rata-rata TMA  $\pm 50 - 150$  cm. BMKG mengeluarkan Peringatan Dini cuaca di Padang Pariaman.

## Daerah Yang terdampak Banjir: Sebanyak 9 Kecamatan

1. Kecamatan VII Koto Patamuhan
  - Nagari Tandikek
    - Korong Lubuak Aro
  - Nagari Tandikek Barat
    - Korong
2. Kecamatan VII Koto
  - Nagari Sungai Sariak
    - Korong Kampuang Bendang
  - Nagari Bisati Sungai Sariak
    - Korong Pasia Laweh
  - Nagari Balah Aie
    - Korong Toboh Sikumbang
    - Korong Toboh Mandahiliang
    - Korong Lohong
  - Nagari Lareh Nan Panjang Selatan
    - Kampuang Dama
    - Ampalu Tinggi kalampaian
  - Nagari Balah Aie Utara
    - Kampuang Dama
3. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung
  - Nagari Sicincin
    - Korong Ladang Laweh
  - Nagari Lubuak Pandan
    - Korong Kampuang Panyalai
    - Korong Kiambang
4. Kecamatan Enam Lingkung
  - Nagari Koto Tinggi
    - Korong Balah Aie
5. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
  - Nagari Anduring
    - Korong Kampuang Tengah
  - Nagari Kapalo Hilalang
    - Korong Simpang Balai Kamih
6. Kecamatan V Koto
  - Nagari Sungai Sikucua
    - Korong Lansano
    - Korong Sungai Janiah
  - Nagari Sungai Sikucua Tengah
7. Kecamatan Nan Sabaris
  - Nagari Padang Kandang Pulau Aia
    - Korong Pulau Aia
    - Nan Sabaris
  - Nagari Kapalo Koto
    - Korong Jiraik Baruah

8. Kecamatan Sungai Geringging
  - Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu
    - Korong Kampuang Pinang
9. Kecamatan Ulakan Tapakih
  - Nagari Sandi Ulakan
    - Korong Koto Panjang Barat
    - Korong Koto Panjang Timur
    - Korong Taluak Nibuang Tanjung Medan
    - Korong Binuang Bawah
  - Nagari Manggopoh Palak Gadang
    - Mangopoh
  - Nagari Kampuang Galapuang Ulakan
    - Korong Baruah
    - Korong Rajang

#### **Daerah Yang terdampak Tanah Longsor: 4 Kecamatan**

1. Kecamatan V Koto Timur
  - Nagari Gunuang Padang Alai
    - Korong Koto Tinggi
2. Kecamatan IV Koto Aur Malintang
  - Nagari III Koto Aur Malintang
    - Korong Koto Kaciak
3. Kecamatan VII Koto Patamuan
  - Nagari Tandikek Utara
    - Korong Aie Kelok
4. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
  - Nagari Guguak
    - Korong Pasa Karambia

#### **Daerah Yang terdampak Abrasi : 2 Kecamatan**

1. Kecamatan Sungai Limau
  - Nagari Pilubang
    - Korong Pasie Baru
2. Kecamatan Ulakan Tapakis
  - Nagari Manggopoh Palak Gadang
    - Korong Keramat Jaya

#### **Dampak :**

- 1) Kios Hanyut/Ambruk 7 Unit
- 2) 2 Unit Bendungan Rusak
- 3) Jembatan terdampak 5 unit
- 4) Rumah Terendam 486 Unit
- 5) Merusak Pipa Pamsimas
- 6) Lahan Terdampak 156 Ha
- 7) Kolam Ikan 2 Petek
- 8) Sarana pendidikan terdampak 3 unit
- 9) Sarana perkantoran terdampak 1 Unit
- 10) Bangunan lain 16 unit
- 11) Saran Ibadah Terendam 13 Unit
- 12) Warga terdampak banjir sebanyak 1312 jiwa

#### **Infrastruktur rusak:**

- 1) Rusaknya Jembatan Paramansani di pasar tandikek
- 2) Rusaknya 2 jembatan, jembatan penghubung ke kecamatan padang Sago dan jembatan penghubung ke patamuan
- 3) Tergerusnya pondasi jembatan Lubuak Tano
- 4) Tergerusnya abutment jembatan Pulau Aia Kec. V Koto Timur
- 5) Ambblasnya kaki jembatan dan terputusnya jembatan sungai sadah

- 6) Tergerusnya kembali bendungan D.I Ladang Laweh
- 7) Tergerusnya D.I.Bdr.Tanjung Sikukur.
- 8) D.I Kayu Balam Koto Tinggi Enam Lingkung
- 9) D.I sasapan Nagari Anduring
- 10) Saluran air Anai Sasapan Korong Pasa Karambia
- 11) Amblasnya bahu jalan di Korong Koto Kaciak Nagari III Koto Aua Malintang Kecamatan IV Koto Aua Malintang
- 12) Terbanya bangunan batu Baronjong
- 13) Bahu jalan Amblas di Nagari III Koto Aua Malintang
- 14) Robohnya DJU Ambacang Lanjuik batang Sijaniah
- 15) Rusaknya bronjong dan Pipa

**Kerugian Materi :**

Taksiran Kerugian ± Rp. 835.000.000

**Korban Jiwa :**

- 1) Warga terdampak lebih kurang 1312 Jiwa

**Tindakan :**

- 1) Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman langsung meninjau kelapangan melihat kondisi banjir , tanah longsor dan korban yang terdampak.
- 2) BPBD Kabupaten Padang Pariaman Melakukan Koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
- 3) Satgas TRC PB BPBD Kab. Padang Pariaman Melakukan Koordinasi Pemerintah Kecamatan/Nagari Setempat. Serta melakukan pendataan/*assessment* dengan *stakeholder* terkait.
- 4) Tim BPBD melakukan evakuasi korban banjir ke tempat yang lebih aman.

**Kebutuhan Mendesak:**

- 1) Kebutuhan mendesak makanan.
- 2) Batu Bronjong/Sheet pile dan tanggul sementara.
- 3) Alat Berat
- 4) Air Minum
- 5) Perbaikan Bendungan dan Saluran
- 6) Normalisasi Sungai

**Tim Yang terlibat:**

- 1) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- 2) BPBD Kab. Padang Pariaman
- 3) TNI
- 4) POLRI
- 5) Pemerintah Kecamatan
- 6) Pemerintah Nagari
- 7) Masyarakat
- 8) Relawan Kebencanaan

**KESIMPULAN**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Total Jumlah Kecamatan Terdampak                    | : 12 Kecamatan |
| 2. Total Jumlah Nagari terdampak                       | : 24 Nagari    |
| 3. Total Jumlah rumah yang terendam banjir             | : 486          |
| 4. Total Jumlah jembatan yang terdampak                | : 5            |
| 5. Total Jumlah Bendungan terampak                     | : 2            |
| 6. Total Jumlah D.I Irigasi Terdampak                  | : 4            |
| 7. Total Jumlah titik banjir                           | : 21           |
| 8. Total Jumlah titik longsor                          | : 4            |
| 9. Total Jumlah Titik Abrasi Pantai                    | : 2            |
| 10. Rata - rata ketinggian air banjir Kondisi Mutakhir | : 50 – 200 Cm  |
| 11. Total luas areal sawah yang terendam               | : 141          |
| 12. Total Luas Lahan perkebunan yang terdampak         | : 45 Ha        |

Update Jum'at, 21 September 2023 Pukul 03.00 WIB